

ST-21



# TESTES TRANSITÓRIOS DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO EM MALHA FECHADA

Paulo Sergio Pereira Junior - Conprove Ind Gustavo Silva Salge — Conprove Ind Moisés Jr Batista B. Davi — Conprove Ind Paulo Sergio Pereira — Conprove Eng Francisco Antonio Reis Filho - UERJ Cristiano Moreira Martins — Conprove Ind Gustavo Espinha Lourenço — Conprove Eng









#### Resumo



 Este trabalho tem como objetivo, apresentar uma nova ferramenta capaz de realizar testes transitórios iterativos em malha fechada.

 Foram realizados ensaios típicos para validação de ajustes em IED's na proteção de linha aplicando diversos tipos de falta no sistema.









## Introdução



- Ajustes da Proteção -> SIN Eficiente
- Não Atuações, Atuações Indevidas -> Colapso
- Teste -> Evolução da Proteção
- Debates Métodos de Teste -> Transt.
- Malha Aberta
- Malha Fechada
- Tempo Real x Dois Steps (P/ Prot)









# Testes em Dispositivos de Prot.



- Estático / Dinâmico
- Não é suficiente testar o IED individualmente
- Complexidade do Sistema Interligado
- Verificar como a resposta do IED influencia o sistema
- Teste c/ Realimentação
- Testar Esquemas de Proteção como um todo









## Testes Transitórios em Malha Fechada



- Transit Malha Fechada -> +Real
- Modelos Fiéis
- Reprod COMTRADE -> Malha Aberta
- MF: Tempo Real + Amps = \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$!!!
- Solução Acessível:
  - CE-70XX e CE-67XX
  - PS Simul
  - Eficiente, Portátil e Econômica










#### Ferramenta de Teste













#### **Software**



- **PS Simul**, 2009
- Modelagem do SEP + Controles
- +300 Componentes
  - Linhas, Transformadores, Geradores, Renováveis
  - Lógicas, Controles, Gráficos
- Fácil Criação de Múltiplos Casos: Amigável
- Interface Hardware









#### **Hardware**



- CE-6710, **CE-7012** e CE-7024
  - Dois Sistemas Trifásicos
  - -6xIe6xV
  - I: **50A** e 500VA
  - V: 335V e 100VA
  - Fontes Independentes
  - IEC 61850 (Full Compatible: SV e GO)
- Iteração: Sobreposição Automática de Etapas










## Realimentação














## Realimentação
















- Sistema 500KV Referente a Rede Básica
- Esquema Proteção de Linha: Protegida SE2-SE3
- 428 Casos -> 8 Grupos (Tradicionais)








200

Faltas **internas com e sem resistência**, ângulo de incidência de falta de 0º e 90º e **religamento com e sem sucesso**.

Faltas FT, FF, FFT, FFF e FFFT a 0%, 25%, 50%, 75% e 100% de SE2-SE3.








R

Faltas **internas com alta resistência**, a **50%**, para verificar o **limite da sensibilidade** dos relés. Aplicar faltas monofásicas com ângulo de  $0^{\circ}$ , ajustando o valor da resistência de falta com valores de **25**  $\Omega$ , **50**  $\Omega$ , **75**  $\Omega$ , **100**  $\Omega$ , **125**  $\Omega$ , **150**  $\Omega$ , **175**  $\Omega$  **e 200**  $\Omega$ , de forma a determinar o maior valor que o relé poderá acomodar. Religamento com sucesso.








180

Faltas **externas com e sem resistência**, com ângulos de 0° e 90°. **Religamento com sucesso**.

Adjacentes e Paralela: FT, FF, FFT, FFF e FFFT a 0%, 50% e 100%








12

**Faltas evolutivas** com resistência, nas linhas de transmissão (**protegida e paralela**), com ângulos de incidência de 0° e 90°. Religamento com sucesso. Local: 0%, 50% e 10% SE2-SE3 → **FT (100ms) e FFT (130ms)** 








16

Faltas internas na condição de "switch on to a fault", com ângulo 0º e 90º. Religamento com sucesso.

- SOTF com **terminal** da **SE3 Aberto**: 0% de SE2 (FT, FFFT)  $\rightarrow$  R = 0  $\Omega$  e 100% de SE2 (FT, FFFT)  $\rightarrow$  R = 25  $\Omega$ ;
- SOTF com **terminal** da **SE2 Aberto**: 0% de SE2 (FT, FFFT)  $\rightarrow$  R = 25  $\Omega$  e 100% de SE2 (FT, FFFT)  $\rightarrow$  R = 0  $\Omega$ .








4


Faltas **sem comunicação (falha de comunicação)**, nas posições 0% (FT) e 100% (FT) com resistência. Ângulo de 0º e 90º. Religamento sem sucesso.







Verificar a resposta do relé para **sub e sobrefrequências (57 Hz e 72 Hz).**Aplicar faltas monofásicas internas a **50**% com resistência e com ângulo de 0º e 90º. Religamento com sucesso.








Л

Falta **Cross Country**: Aplicar falta FT externa na posição **50% da LT paralela e após um ciclo uma falta FT interna na posição 50%** da LT protegida, com ângulo 0° e 90°.

Repetir o caso para uma falta FT externa na posição 100% da LT paralela e após um ciclo falta FT interna na posição 50% da LT protegida.

Religamento com sucesso.









Sistema Montado para Testes









#### **Análise dos Resultados**



- 21, 50-67N, 50HS e 79
- 85-21 e 85-67N
- Testes Permitiram:
  - Validação do Esquema
  - Identificou Ajustes que deveriam ser melhorados
  - Alteração dos Ajustes e Novos Testes











#### **Análise dos Resultados**



- Detalhamento Caso:
  - Ajuste: Z1 **85%**LT, Z1B **150%**LT
  - Falta ABC, 0º
  - Subalcance PUTT
  - Religamento Sem Sucesso










23 a 27 de outubro de 2016

0 0



de outubro de 2016

Eixo Monumental

Brasília - DF









#### Conclusão



- Ferramenta Democratiza Malha Fechada:
  - Eficiente, Portátil, Baixo Custo
  - Validação dos Ajustes
  - Comprovação do Método de Realimentação
  - Flexível para qualquer caso
- Nova Possibilidade: Ultimo teste para SAT
- Testes em IEC 61850
- Aproveita a Mala de Testes Tradicional









## **MUITO OBRIGADO!!!**

#### Paulo Sérgio Pereira Júnior



www.conprove.com.br









